

Détails du véhicule

BMW 116d "Urban Line"

1.5 Litres, Diesel, Boîte 6 vitesses, Filtre à particules

AB.52723.008

29.04.2021 00:32 Heure (HNEC)



Carrosserie:	Berline, Nombre de portes 3
Motorisation:	Diesel
Type de carburant:	Diesel
Classe de pollution:	EURO 6
Puissance:	85 KW / 116 PS
Date de la première mise en circulation:	03.2017
Code KBA constructeur:	0005
Code KBA type:	CAR
Numéro d'identification du véhicule:	WBA2P310X05D58469
Type de transmission:	Boîte 6 vitesses
Couleur:	noir
Désignation de la couleur:	schwarz II
Relevé du compteur:	134.100 kilométrage
Nombre total de propriétaire connus:	1 Propriétaire
Fournisseur:	BMW AG Niederlassung Dreieich
Lieu:	D-64 Allemagne
Mise à disposition du véhicule:	

Documents du véhicule:

Type de justificatif de propriété:

Gestion des documents du véhicule:

Nombre des clés: 2

Indications du service clientèle: Carnet d'entretien au format numérique.

Dernier contrôle technique: 10.2020

Dernier contrôle technique à: 125.159 kilométrage
Tous contrôles effectués par un atelier agréé par le constructeur.

Contrôle technique avant: 04.2022

Analyse des gaz d'échappement avant: 04.2022

Frais de stationnement

Détails du véhicule

BMW 116d "Urban Line"

1.5 Litres, Diesel, Boîte 6 vitesses, Filtre à particules

AB.52723.008

29.04.2021 00:32 Heure (HNEC)

Équipement, pièces rapportées et accessoires

- ABS
- Airbags:6
- Assistance au stationnement: PDC (Radar de recul) (avant, arrière)
- Capteur de pluie
- Climatisation automatique
- Contrôle de la pression des pneus RDC
- Direction assistée
- Feu de brouillard
- Filtre à particules
- GPS avec cartographie: Business
- Lève-vitre électrique avant
- Ordinateur de bord
- Programme de châssis: DTC
- Radio, CD, MP3
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur extérieur réglable électrique
- Rétroviseur intérieur antiéblouissant automatique
- Système de démarrage / freinage
- Téléphone: Préparation
- Verrouillage centralisé avec télécommande
- Vitres arrière teintées
- Volant cuir
- Volant multifonctions

Options BMW / MINI

- BMW ConnectedDrive
- BMW EfficientDynamics
- Driving Experience Control Eco Pro compris
- Eclairage d'ambiance
- Inserts décoratifs
- Kit éclairage
- Kit rangement
- Pack Business
- Vitrage anticalorique individuel

Sièges

- Nombre de sièges : 5
- Cuir, Tissu: anthracite, Motif
- Accoudoir central : avant et arrière
- Banquette arrière divisée
- Possibilité de transport d'objets encombrants

	Siège du conducteur	Passager	Arrière gauche	Arrière droit
Chauffage des sièges	■	■		
Soutien anti-lordose	■	■		

Vue du tableau de bord



Détails du véhicule






BMW 116d "Urban Line"

1.5 Litres, Diesel, Boîte 6 vitesses, Filtre à particules

AB.52723.008

29.04.2021 00:32 Heure (HNEC)

Infos complémentaires

Support de données du véhicule	
Statut du véhicule	
Statut du véhicule	
Attestation d'entretien	
Attestation d'entretien	

Détails



Rapport d'état / défauts constatés

Autres défauts techniques	
---------------------------	--

Les pneus / Jantes de roues / Les couvre-moyeu

Type de pneus:	Pneus hiver	Jantes alliage léger: 16 Pouces
Indice de vitesse:	H 210 km/h	




Détails du véhicule

BMW 116d "Urban Line"

1.5 Litres, Diesel, Boîte 6 vitesses, Filtre à particules

AB.52723.008

29.04.2021 00:32 Heure (HNEC)

	Pneus							Jantes		Enjoliveurs		
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manque	
Avant gauche	5 mm	195/55/16							●			
Arrière gauche	5 mm	195/55/16							●			
Arrière droite	5 mm	195/55/16										
Avant droite	5 mm	195/55/16							●			

Deuxième jeu de roues

Roues	Pneus été	Jantes alliage léger:

	Pneus							Jantes		Enjoliveurs		
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manque	
Avant gauche												
Arrière gauche												
Arrière droite												
Avant droite												

Marques de gravillons / Pare-brise

	Endommagé	Petites marques de gravillons	Marques dues à des projections de pierres	Fissures	Remplacement recommandé	Photo
Pare-brise		●				