

## Détails du véhicule

### VW Caddy Kombi 2,0 EcoFuel "Life"

2.0 Litres, Gaz naturel (CNG) Boîte 5 vitesses

Aperçu avant impression généré le: 01.05.2022 23:31 Heure  
(HNEC)



Carrosserie:	Van / Minibus, Nombre de portes 5
Motorisation:	Essence
Type de carburant:	Gaz naturel (CNG)
Classe de pollution:	EURO 4
Puissance:	80 KW / 109 PS
Date de la première mise en circulation:	08.2008
Code KBA constructeur:	0603
Code KBA type:	AGM
Numéro d'identification du véhicule:	WV2ZZZ2KZ9X021504
Type de transmission:	Boîte 5 vitesses
Couleur:	argent Métallisée
Désignation de la couleur:	reflexsilber
Relevé du compteur:	<b>142.500 kilométrage</b>
Nombre total de propriétaire connus:	1 Propriétaire
Fournisseur:	Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH
Lieu:	D-64 Allemagne
Mise à disposition du véhicule:	

### Documents du véhicule:

Gestion des documents du véhicule:	
Nombre des clés:	2
Indications du service clientèle:	Livret de contrôle technique présent.
Dernier contrôle technique:	08.2014
Dernier contrôle technique à:	73.438 kilométrage Certaines inspections sont à jour, elles ont été effectuées dans un garage homologué par le fabricant
Contrôle technique avant:	12.2023

## Détails du véhicule

### VW Caddy Kombi 2,0 EcoFuel "Life"

2.0 Litres, Gaz naturel (CNG) Boîte 5 vitesses

Aperçu avant impression généré le: 01.05.2022 23:31 Heure  
(HNEC)

### Équipement, pièces rapportées et accessoires

- ABS
- Airbags:4
- Capteur de pluie
- Chauffage du rétroviseur extérieur
- Direction assistée
- Feu de brouillard
- Lève-vitre électrique avant
- Ordinateur de bord
- Programme de châssis: ASR
- Radio, CD, MP3
- Revêtement intérieur: Tissu
- Rétroviseur extérieur réglable électrique
- Rétroviseur intérieur antiéblouissant automatique
- Verrouillage centralisé avec télécommande

### Options Audi / VW / Seat / Skoda

- Feu de circulation diurne

### Sièges

- Nombre de sièges : 5
- Tissu: gris
- stoffsitzbezüge, dessin duo
- Accoudoir central : avant
- Banquette arrière divisée

### Vue du tableau de bord



### Infos complémentaires

Support de données du véhicule



Statut du véhicule



Attestation d'entretien



Attestation d'entretien



### Détails

## Détails du véhicule

**VW Caddy Kombi 2,0 EcoFuel "Life"**



2.0 Litres, Gaz naturel (CNG) Boîte 5 vitesses

Aperçu avant impression généré le: 01.05.2022 23:31 Heure  
(HNEC)




### Rapport d'état / défauts constatés


#### Les pneus / Jantes de roues / Les couvre-moyeu

Type de pneus:	Pneus hiver											
												
	Pneus							Jantes		Enjoliveurs		
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manqu	
Avant gauche	6 mm	195/65/15										
Arrière gauche	6 mm	195/65/15										
Arrière droite	6 mm	195/65/15							●			
Avant droite	6 mm	195/65/15										

#### Marques de gravillons / Pare-brise

	Endommagé	Petites marques de gravillons	Marques dues à des projections de pierres	Fissures	Remplacement recommandé	Photo
Pare-brise		●				
Partie avant dans son ensemble		●	●			

#### Carrosserie

	Endommagé	Éraflure	Trace de choc	Rouille	Retouches de peinture	Photo
Toit		●				
Capot moteur		●				