

Détails du véhicule

Citroën Berlingo Multispace 1,6

14.01.2022 11:00 Heure (HNEC)

1.6 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses



Carrosserie:	Van / Minibus, Nombre de portes 5
Motorisation:	Essence
Type de carburant:	Essence
Classe de pollution:	EURO 4
Puissance:	80 KW / 109 PS
Date de la première mise en circulation:	08.2009
Code KBA constructeur:	3001
Code KBA type:	AGX
Numéro d'identification du véhicule:	VF77JNFUC9J198059
Type de transmission:	Boîte 5 vitesses
Couleur:	rouge
Désignation de la couleur:	ardent
Relevé du compteur:	154.300 kilométrage
Nombre total de propriétaire connus:	2 Propriétaire
Lieu:	D-64 Allemagne
Mise à disposition du véhicule:	

Documents du véhicule:

Type de justificatif de propriété:
certificat COC:

Gestion des documents du véhicule:

Nombre des clés: 2

Indications du service clientèle:

Contrôle technique avant:

Détails du véhicule

Citroën Berlingo Multispace 1,6

14.01.2022 11:00 Heure (HNEC)

1.6 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses

- ABS
- Airbags:6
- Assistance au stationnement: PDC (Radar de recul) (arrière)
- Climatisation
- Direction assistée
- Lève-vitre électrique avant
- Ordinateur de bord
- Programme de châssis: ASR
- Radio, CD
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur extérieur réglable électrique
- Toit panoramique fixe
- Verrouillage centralisé avec télécommande
- Volant multifonctions

Sièges


- Nombre de sièges : 5
- Tissu: beige / rouge
- Accoudoir central : avant
- Banquette arrière divisée

Vue du tableau de bord



Infos complémentaires

Support de données du véhicule



Statut du véhicule



Détails



Rapport d'état / défauts constatés

Autres défauts techniques

Les pneus / Jantes de roues / Les couvre-moyeu

Type de pneus:

Pneus tous temps



Détails du véhicule

Citroën Berlingo Multispace 1,6

14.01.2022 11:00 Heure (HNEC)




1.6 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses

	Pneus							Jantes		Enjoliveurs		
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manque	
Avant gauche	7 mm	195/65/15										
Arrière gauche	7 mm	195/65/15										
Arrière droite	7 mm	195/65/15										
Avant droite	7 mm	195/65/15										

Marques de gravillons / Pare-brise

	Endommagé	Petites marques de gravillons	Marques dues à des projections de pierres	Fissures	Remplacement recommandé	Photo
Pare-brise		●				
Capot moteur		●				
Pare-chocs avant		●				
Partie avant dans son ensemble		●				

Carrosserie

	Endommagé	Éraflure	Trace de choc	Rouille	Retouches de peinture	Photo
Capot moteur		●			●	
Pare-chocs avant gauche		●				
Aile gauche		●				
Portière avant gauche		●				