

Détails du véhicule

Citroën Nemo 1,2 HDi

1.2 Litres, Diesel, Boîte 5 vitesses

27.12.2021 07:12 Heure (HNEC)



Carrosserie:	Compacte, Nombre de portes 5
Motorisation:	Diesel
Type de carburant:	Diesel
Classe de pollution:	EURO 5
Puissance:	55 KW / 75 PS
Date de la première mise en circulation:	01.2012
Code KBA constructeur:	3001
Code KBA type:	AMZ
Numéro d'identification du véhicule:	VF7AJFHZ0B8162529
Type de transmission:	Boîte 5 vitesses
Poids total autorisé (en kg):	1.710
Couleur:	gris
Relevé du compteur:	150.200 kilométrage
Nombre total de propriétaire connus:	2 Propriétaire
Provenance du véhicule:	Reprise
Fournisseur:	Succursale/concession de la marque/des marques : Nissan, Renault, Dacia
Lieu:	D-54 Allemagne
Mise à disposition du véhicule:	

Documents du véhicule:

Gestion des documents du véhicule:	2
Nombre des clés:	Livret de contrôle technique présent.
Indications du service clientèle:	10.2017
Dernier contrôle technique:	119.826 kilométrage
Dernier contrôle technique à:	
Contrôle technique avant:	01.2023 , rapport d'inspection technique (TÜV) disponible

Détails du véhicule

Citroën Nemo 1,2 HDi

1.2 Litres, Diesel, Boîte 5 vitesses

27.12.2021 07:12 Heure (HNEC)

Équipement, pièces rapportées et accessoires

- ABS
- Airbags:4
- Assistance au stationnement: sortie d'usine (arrière)
- Barres de toit
- CD, MP3
- Climatisation
- Direction assistée
- Feu de brouillard
- Lève-vitre électrique avant
- Rétroviseur extérieur réglable électrique
- Verrouillage centralisé avec télécommande

Sièges

- Nombre de sièges : 5
- Tissu




Vue du tableau de bord



Détails



Les pneus / Jantes de roues / Les couvre-moyeu

Type de pneus:		Pneus tous temps										
	Pneus							Jantes		Enjoliveurs		
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manqu	
Avant gauche	4 mm									■		
Arrière gauche	6 mm									■		
Arrière droite	6 mm									■		
Avant droite	4 mm											