

## Détails du véhicule

**Citroën DS3 1,2 VTi "Chic"**

1.2 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses

17.12.2021 11:27 Heure (HNEC)



Carrosserie:	Berline, Nombre de portes 3
Motorisation:	Essence
Type de carburant:	Essence
Puissance:	60 KW / 82 PS
Date de la première mise en circulation:	01.2014
Code KBA constructeur:	3001
Code KBA type:	ARU
Numéro d'identification du véhicule:	VF7SAHMZ0DW566487
Type de transmission:	Boîte 5 vitesses
Couleur:	noir
Désignation de la couleur:	weissbanquise
Relevé du compteur:	<b>93.500 kilométrage</b>
Nombre total de propriétaire connus:	1 Propriétaire
Provenance du véhicule:	Berline, Nombre de portes 3, Importation / Réimportation
Fournisseur:	Merbag S.A.
Lieu:	D-45 Allemagne
Mise à disposition du véhicule:	

### Documents du véhicule:

Type de justificatif de propriété:

Gestion des documents du véhicule:

Nombre des clés:

1

Indications du service clientèle:

Livret de contrôle technique présent.

Dernier contrôle technique:

01.2021

Dernier contrôle technique à:

80.503 kilométrage

Certaines inspections sont à jour, et certaines d'entre elles ont été effectuées dans un garage homologué par le fabricant

## Détails du véhicule

### Citroën DS3 1,2 VTi "Chic"

1.2 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses

17.12.2021 11:27 Heure (HNEC)

### Équipement, pièces rapportées et accessoires

- ABS
- Airbags:6
- Climatisation
- Feu de brouillard
- Lève-vitre électrique avant
- Ordinateur de bord
- Programme de châssis: ESP
- Radio, CD
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur extérieur réglable électrique
- Verrouillage centralisé avec télécommande
- Volant cuir
- Volant multifonctions

### Équipement, pièces rapportées et accessoires


Klimaanlage  
Modellvariante CO2-optimiert (Airdream)  
Tagfahrlicht LED  
Dachhimmel Anthrazit

### Sièges

- Nombre de sièges : 5
- Tissu: anthracite / gris, Motif
- Banquette arrière divisée

### Remarques générales

### Vue du tableau de bord



### Infos complémentaires

Support de données du véhicule



Attestation d'entretien



### Détails



### Rapport d'état / défauts constatés

Moteur

- Fume

## Détails du véhicule

**Citroën DS3 1,2 VTi "Chic"**


1.2 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses

17.12.2021 11:27 Heure (HNEC)

### Les pneus / Jantes de roues / Les couvre-moyeu


Type de pneus: Pneus été Jantes alliage léger: 16 Pouces



	Pneus							Jantes		Enjoliveurs		
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manque	
Avant gauche	4 mm	195/55/16										
Arrière gauche	4 mm	195/55/16										
Arrière droite	4 mm	195/55/16										
Avant droite	4 mm	195/55/16							•			

### Deuxième jeu de roues

Roues Pneus hiver Jantes alliage léger: 16 Pouces

	Pneus							Jantes		Enjoliveurs		
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manque	
Avant gauche	4 mm	195/55/16										
Arrière gauche	5 mm	195/55/16										
Arrière droite	5 mm	195/55/16							•			
Avant droite	4 mm	195/55/16							•			