

Détails du véhicule

Renault Twingo 1,0 "Experience"

28.11.2021 10:30 Heure (HNEC)

1.0 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses



Carrosserie:	Berline, Nombre de portes 5
Motorisation:	Essence
Type de carburant:	Essence
Classe de pollution:	EURO 6
Puissance:	52 KW / 71 PS
Date de la première mise en circulation:	10.2016
Code KBA constructeur:	3333
Code KBA type:	BCX
Numéro d'identification du véhicule:	VF1AHB11556450440
Type de transmission:	Boîte 5 vitesses
Couleur:	blanc
Désignation de la couleur:	crystal weiss
Relevé du compteur:	34.400 kilométrage
Nombre total de propriétaire connus:	2 Propriétaire
Fournisseur:	Succursale/concession de la marque/des marques : Mercedes-Benz,Smart
Lieu:	D-84 Allemagne
Mise à disposition du véhicule:	

Documents du véhicule:

Type de justificatif de propriété:

Gestion des documents du véhicule:

2

Nombre des clés:

Indications du service clientèle:

Contrôle technique avant:

09.2023

Équipement, pièces rapportées et accessoires

• ABS

• Programme de châssis: ESP

Détails du véhicule

Renault Twingo 1,0 "Experience"

28.11.2021 10:30 Heure (HNEC)

1.0 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses

- Airbags:2
- Climatisation
- Contrôle de la pression des pneus RDC
- Direction assistée
- Lève-vitre électrique avant
- Ordinateur de bord
- Radio, MP3
- Rétroviseur extérieur réglable manuellement
- Système de démarrage / freinage
- Verrouillage centralisé avec télécommande
- Volant cuir
- Volant multifonctions

Sièges

- Nombre de sièges : 4
- Tissu: anthracite / gris
- Banquette arrière divisée

Vue du tableau de bord



Détails




Rapport d'état / défauts constatés

Les pneus / Jantes de roues / Les couvre-moyeu

Type de pneus:	Pneus hiver	
		

	Pneus							Jantes		Enjoliveurs		
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manqu	
Avant gauche	4 mm	165/65/15										
Arrière gauche	4 mm	165/65/15										
Arrière droite	4 mm	165/65/15										
Avant droite	4 mm	165/65/15										

Deuxième jeu de roues

Roues	Pneus été
	

Détails du véhicule


Renault Twingo 1,0 "Experience"

28.11.2021 10:30 Heure (HNEC)

1.0 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses

	Pneus							Jantes		Enjoliveurs	
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manqu
Avant gauche	4 mm	185/60/15									
Arrière gauche	4 mm	185/60/15									
Arrière droite	4 mm	185/60/15									
Avant droite	4 mm	185/60/15									

Marques de gravillons / Pare-brise

	Endommagé	Petites marques de gravillons	Marques dues à des projections de pierres	Fissures	Remplacement recommandé	Photo
Pare-brise		●				
Capot moteur		●				
Pare-chocs avant		●				
Partie avant dans son ensemble		●				