

Détails du véhicule

Renault Twingo 1,0 SCe Energy "Luxe"

22.11.2021 12:00 Heure (HNEC)

1.0 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses



Carrosserie:	Berline, Nombre de portes 5
Motorisation:	Essence
Type de carburant:	Essence
Classe de pollution:	EURO 6
Puissance:	52 KW / 71 PS
Date de la première mise en circulation:	10.2014
Code KBA constructeur:	3333
Code KBA type:	BCX
Numéro d'identification du véhicule:	VF1AHB11551894980
Type de transmission:	Boîte 5 vitesses
Couleur:	blanc
Désignation de la couleur:	Crystal Weiss
Relevé du compteur:	59.600 kilométrage
Nombre total de propriétaire connus:	2 Propriétaire
Fournisseur:	Succursale/concession de la marque/des marques : Ford
Lieu:	D-34 Allemagne
Mise à disposition du véhicule:	

Documents du véhicule:

Type de justificatif de propriété:

Gestion des documents du véhicule:

Nombre des clés: 2

Indications du service clientèle:

Livret de contrôle technique présent.

Dernier contrôle technique:

04.2021

Dernier contrôle technique à:

56.299 kilométrage

Toutes les inspections sont à jour, certaines ont été effectuées dans un garage homologué par le fabricant.

Contrôle technique avant:

04.2023 , rapport d'inspection technique (TÜV) disponible

Analyse des gaz d'échappement avant:

04.2023

Détails du véhicule

Renault Twingo 1,0 SCe Energy "Luxe"

22.11.2021 12:00 Heure (HNEC)

1.0 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses

Équipement, pièces rapportées et accessoires

- ABS
- Airbags:4
- Assistant de changement de voie
- Capote électrique
- Climatisation automatique
- Contrôle de la pression des pneus RDC
- Direction assistée
- Feu de brouillard
- Lève-vitre électrique avant
- Ordinateur de bord
- Programme de châssis: ASR
- Radio, MP3
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur extérieur réglable électrique
- Système de démarrage / freinage
- Téléphone: Préparation avec Bluetooth
- Verrouillage centralisé avec télécommande
- Volant cuir
- Volant multifonctions

Équipement, pièces rapportées et accessoires

Faltschiebedach

Komfort-Paket: Licht- und Regensensor

Look-Paket rot (außen)

Sitz-Paket: Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

Sièges

- Nombre de sièges : 4
- Tissu: gris
- Banquette arrière divisée

	Siège du conducteur	Passager	Arrière gauche	Arrière droit
Chauffage des sièges	■	■		

Vue du tableau de bord



Infos complémentaires

Statut du véhicule	
Attestation d'entretien	

Détails du véhicule

Renault Twingo 1,0 SCe Energy "Luxe"

22.11.2021 12:00 Heure (HNEC)


1.0 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses

Détails




Rapport d'état / défauts constatés

Les pneus / Jantes de roues / Les couvre-moyeu

Type de pneus:	Pneus hiver
	

	Pneus							Jantes		Enjoliveurs	
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manqu
Avant gauche	6 mm	165/65/15									
Arrière gauche	6 mm	185/60/15									
Arrière droite	6 mm	185/60/15									
Avant droite	6 mm	165/65/15									

Deuxième jeu de roues


Roues	Pneus été	Jantes alliage léger: 15 Pouces
		

Détails du véhicule

Renault Twingo 1,0 SCe Energy "Luxe"

22.11.2021 12:00 Heure (HNEC)

1.0 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses

	Pneus							Jantes		Enjoliveurs		
	Profondeur des sculptures	Dimension	LI	DOT	Poreux	Fissuré	Dégonflé	Endommagé	Éraflure	Endommagé	Manqu	
Avant gauche	4 mm	165/65/15										
Arrière gauche	4 mm	185/60/15										
Arrière droite	4 mm	185/60/15										
Avant droite	4 mm	165/65/15							•			

Marques de gravillons / Pare-brise

	Endommagé	Petites marques de gravillons	Marques dues à des projections de pierres	Fissures	Remplacement recommandé	Photo
Pare-brise		•				
Partie avant dans son ensemble		•				